

Warnvermerk / Warning notice

ÖNORM EN 15895:2025 10 01

Pulverbetriebene handgeführte Befestigungs- und Hartmarkierungswerkzeuge - Sicherheitsanforderungen

Powder actuated hand-held fixing and hard marking tools - Safety requirements

In der deutschen Fassung der ÖNORM EN 15895:2025 10 01 wurde folgender Fehler erkannt:

In 5.7.3 muss

Wenn bei Standwerkzeugen nach dem Fallversuch auf die Mündung aus 1,5 m ein Zündstifteinschlag festgestellt wird, müssen zehn zusätzliche Fallversuche aus einer Höhe von 1,5 m durchgeführt werden.

ersetzt werden durch:

Wenn bei Standwerkzeugen nach dem Fallversuch aus 1,5 m ein Zündstifteinschlag festgestellt wird, müssen zehn zusätzliche Fallversuche aus einer Höhe von 1,5 m durchgeführt werden.

In the German version of ÖNORM EN 15895:2025 10 01 the following error has been noted:

In 5.7.3, replace:

Wenn bei Standwerkzeugen nach dem Fallversuch auf die Mündung aus 1,5 m ein Zündstifteinschlag festgestellt wird, müssen zehn zusätzliche Fallversuche aus einer Höhe von 1,5 m durchgeführt werden.

by:

Wenn bei Standwerkzeugen nach dem Fallversuch aus 1,5 m ein Zündstifteinschlag festgestellt wird, müssen zehn zusätzliche Fallversuche aus einer Höhe von 1,5 m durchgeführt werden.

HINWEIS:

Wir weisen darauf hin, dass der vorliegende Fehler negative Auswirkungen haben kann. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, den Sachverhalt bei der Anwendung des Dokuments angemessen zu berücksichtigen, um einen etwaigen Schaden zu vermeiden.

Bitte prüfen Sie unverzüglich, ob und inwieweit in Ihrem Fall eine Schadengefahr besteht und reagieren Sie entsprechend. Falls Sie das Dokument selbst nicht anwenden, jedoch den/die betroffenen Anwender kennen, leiten Sie diesen Warnvermerk unverzüglich an den/die Anwender weiter.

INFORMATION:

Please note that this error can have negative implications. When applying the standard, it is the user's responsibility to take due account of this warning notice in order to avert potential damage.

Please check without delay whether, and to what extent, there is a risk of damage in your case, and take the necessary action. If you do not apply the document yourself but are aware of any users who may be affected, please forward this warning notice on to them without delay.